nite

(製品)事故情報の読み方と 安全な製品の探し方

2014年8月5日

独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター

長 田 敏

1




nite


NITE

2

1 製品安全4法の事前規制

- 製品安全4法では、危害発生のおそれがある製品を指定し、製造・輸入事業者に対して国が定めた技術基準の遵守を義務付け。
- 製造・輸入事業者は、技術基準適合義務(自主検査)を履行し、技術基準を満たした製品にPSマークを表示(○PSマーク)。
- 危害発生のおそれが高い特別特定製品等(◇PSマーク)については、自主 検査に加え、国に登録した検査機関の適合性検査を受検。





3 消費生活用製品安全法(消安法)のPSCマーク



特別特定製品



特別特定製品以外の 特定製品

【消費生活用製品安全法】

消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いとして政令で定められた 製品については、国の定めた技術上の基準に適合した旨の PSC マークがないと販売でき ません。

これらの規則対象品目は、自主検査が義務付けられている特定製品と、自主検査に加えて登録検査機関の検査が義務付けられている特別特定製品があります。

特別特定製品	乳幼児用ベッド、携帯用レーザー応用装置、ライター、
(4品目)	浴槽用温水循環器(ジェット噴流バス、24 時間風呂等)
特別特定製品以外の	登山用ロープ、家庭用の圧力なべ及び圧力がま、
特定製品(6品目)	乗車用ヘルメット、石油給湯機、石油ふろがま、石油ストーブ

nite

4 電気用品安全法(電安法)のPSEマーク



特定電気用品



特定電気用品以外の 電気製品

【電気用品安全法】

電気用品のうち政令で定められた電気用品については、国の定めた技術上の基準に適合した旨の PSE マーク等がないと販売できません。

これらの規制対象品目は、自主検査が義務付けられている電気用品と、構造又は使用 方法その他の使用状況からみて、特に危険又は障害の発生するおそれがあると認められ るため、自主検査に加えて登録検査機関の検査が義務付けられている特定電気用品があ ります。

特定電気用品 (115 品目)	電気温水器、電気ポンプ、電動式おもちゃ、自動販売機等
特定電気用品以外の 電気用品(339 品目)	電気こたつ、電気がま、電気冷蔵庫、電気かみそり等

nite

5 ガス事業法のPSTGマーク



特定ガス用品



特定ガス用品以外の ガス用品

【ガス事業法】

都市ガス用の器具のうち、政令で定められた下記品目については、国の定めた技術上の基準に適合した旨の PSTG マークがないと販売できません。

これらの規制対象品目は、自主検査が義務付けられているガス用品と、構造・使用条件・ 使用状況等からみて特に災害の発生のおそれが多いと認められるため、自主検査に加え て登録検査機関の検査が義務付けられている特定ガス用品があります。

特定ガス用品	ガス瞬間湯沸器(半密閉燃焼式)、ガスバーナー付ふろがま(半
(4品目)	密閉燃焼式)、ガスストーブ(半密閉燃焼式)、ガスふろバーナー
特定ガス用品以外のガス用品(4品目)	ガス瞬間湯沸器(開放燃焼式、屋外式、密閉燃焼式)、ガスバーナー付ふろがま(屋外式、密閉燃焼式)、ガスストーブ(開放燃焼式、屋外式、密閉燃焼式)、ガスこんろ

nite

6 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (液石法)のPSLPGマーク



特定液化石油 ガス器具等



特定液化石油ガス器具以外の 液化石油ガス器具等

【液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律】

液化石油ガス(LP ガス)用の器具等のうち、政令で定められた下記品目については、 国の定めた技術上の基準に適合した旨の PSLPG マークがないと販売できません。

これらの規制対象品目は、自主検査が義務付けられている液化石油ガス器具等と、構造・使用条件・使用状況等からみて特に災害の発生のおそれが多いと認められるため、自主 検査に加えて登録検査機関の検査が義務付けられている特定液化石油ガス器具等があり ます。

特定液化石油 ガス器具等(7品目)	カートリッジこんろ、瞬間湯沸器(半密閉式)、ストーブ(半 密閉式)、ふろがま、バーナー付ふろがま(半密閉式)、ふろバー ナー、ガス栓
特定液化石油ガス器 具以外の液化石油ガ ス器具等(9品目)	ガス漏れ警報器、高圧ホース、低圧ホース、耐震遮断器、調整器、 瞬間湯沸器(開放式、屋外式、密閉式)、バーナー付ふろがま(開 放式、屋外式、密閉式)、ストーブ(開放式、屋外式、密閉式)、 一般ガスこんろ

nite

7 JISマーク





(福祉用具の場合)

JIS マークは、工業標準化法に基づき、製品の JIS (日本工業規格) に適合していることを示すマークです。JIS は製品の種類や寸法、品質・性能や安全性、さらにそれらを確認するための試験方法、製品に表示する内容等について、工業標準化法に基づく公正かつ透明な手続を経て国が定める規格です。JIS マークを表示するには、国の登録を受けた第三者機関(登録認証機関)の審査を受け、JIS に適合していることを客観的に確認してもらう必要があり、これに違反した場合は行政処分や罰則の対象になるなど、その信頼性が制度的に担保されています。

乾電池、乗車用へルメット、手動車いす、電動車いす、在宅用電動介護用ベッド 等

nite

8 SGマーク



SGマークは、Safety Goods (安全な製品) の略号で、(財)製品安全協会が、「構造・材質・使い方などからみて、生命又は身体に対して危害を与えるおそれのある製品」について、安全な製品として必要なことなどを決めた認定基準を定め、この基準に適合していると認められた製品にのみ表示されるマークです。

なお、S Gマークの貼付された製品は、製品に欠陥があり、その欠陥により人身事故が起きた場合には、賠償措置が実施されます。

乳幼児用品(19品目)、福祉用具(9品目)、家具・家庭用品(19品目)、台所用品(7品目)、スポーツ・レジャー用品(36品目)、家庭用フィットネス用品(8品目)、園芸用品(4品目)、自転車用品(4品目)、その他(10品目)実施団体:財団法人製品安全協会

平成23年2月28日現在

nite

9 STマーク



おもちゃは楽しく、面白く、丈夫で、安全で、しかも心身の成長に役立つものでなければなりません。中でも、安全であることは特に重要なことです。我が国で販売されるおもちゃの安全性を高めるために、玩具業界は、玩具安全基準(ST基準)を策定し、玩具安全マーク(STマーク)制度を創設しました。ST基準は、玩具の安全基準で、機械的安全性、可燃安全性、化学的安全性からなっています。

STマークは、第三者検査機関によるST基準適合検査に合格したおもちゃに付けることができるマークです。この検査機関による検査は、欧米諸国と比較して、我が国の玩具安全制度の大きな特徴となっています。

nite


10 SFマーク



SFマークは、Safety Fireworks (安全花火)の略号で、(社)日本煙火協会が行う検査に合格した国内を流通する国産・輸入品のおもちゃ花火に付けられるマークです。

打揚煙火やがん具煙火の災害事故により損害を受けた第三者に対する損害賠償措置等が講じられることがあります。

nite



1 製品安全におけるNITEの役割

確かな技術と信頼できる情報をもとに くらしの安全と未来への挑戦を支え続けます

NITEは、

製品事故の公的な 原因究明機関です。

製品事故の原因を分析 して、経済産業省と連携 して製品の改善や回収 などの事故防止対策に 貢献することを使命とし ています。




様々な分野の技術者が結集。 約140人のスタッフが全国10か所で 事故原因を究明。

NITE: National Institute of Technology and Evaluation

nite





4 年度別 情報源別事故情報収集件数

(件)

情報源別	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
製造事業者等	1,853	2,476	2,307	1,479	2,203
自治体 (消防機関含む)	297	279	260	279	323
消費生活センター	846	668	529	503	442
国の機関	1,263	1,338	1,415	1,251	1,240
消費者	67	1	1	0	2
その他	45	26	23	83	16
合 計	4,371	4,788	4,535	3,595	4,226

集計: 平成26年4月30日現在 重複情報を含む

nite

17



6 年度別 品目区分別事故情報収集件数

(件)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
01.家庭用電気製品	2, 299	2, 578	2, 580	1, 635	1, 672
02.台所•食卓用品	165	80	90	178	90
03.燃焼器具	885	934	985	861	1, 156
04.家具•住宅用品	237	425	322	255	234
05.乗物・乗物用品	199	271	193	113	117
06.身のまわり品	250	218	214	428	185
07.保健衛生用品	127	65	22	23	21
08.レジャー用品	87	93	81	60	53
09.乳幼児用品	82	92	22	14	673
10.繊維製品	40	32	26	28	24
11.その他	0	0	0	0	1
計	4, 371	4, 788	4, 535	3, 595	4, 226

nite

集計:平成26年4月30日現在 重複情報を含む



8 年度別 製品に起因する事故 「製品に起因する事故」件数の上位5品目

平成23年度		3,89	6件			平成2	4年度	2,725件	ļ-		平成25年	丰度	1,05	2件	:	
非重大 製品事故			重大製 品事故	55	2件	非重大 製品事故	1,25	66件	重大製品事 故	37	5件	非重大 製品事故	54	7 件		
品目名	件 数	割合	品目名	件数	割合	品目名	件数	割合	品目名	件数	割合	品目名	件数	割合		
ACアダプター	509	25.6 %	エアコン	33	6.0%	乾電池	256	20.4%	エアコン	23	6.1%	アイロン	94	17.2%		
パソコン 周辺機器	378	19.0%	石油 ふろがま	31	5.6%	扇風機	128	10.2%	電気 冷蔵庫	19	5.1%	自転車	29	5.3%		
電気オーブン トースター	87	4.4%	電気ストーブ	26	4.7%	電気ストーブ	118	9.4%	電子レンジ	19	5.1%	ACアダプ ター	28	5.1%		
電気フラ イヤー	78	3.9%	石油 給湯機	24	4.3%	食器 (コップなど)	79	6.3%	石油 ストーブ	15	4.0%	靴	27	4.9%		
介護ベッド	58	2.9%	電気 洗濯機	21	3.8%	ACアダプター	70	5.6%	石油 給湯機	15	4.0%	電気 オーブン	26	4.8%		
									石油 ふろがま	15	4.0%	電気 スタンド	26	4.8%		
									電気 洗濯機	15	4.0%					
合 計	1,110	55.9 %	合 計	135	24.5%	合 計	651	51.8%	合 計	121	32.3%	合 計	230	42.0%		

※重大製品事故とは、経済産業省に報告された重大製品事故情報のうち、経済産業省が製品に起因する事故及び原因不明であると判断したものであり、非重大製品事故とは、それ以外のものです。 集計:NITE公表DB(平成26年5月15日現在) 21

nite

9 年度別 誤使用や不注意による事故 「誤使用や不注意による事故」件数の上位5品目

平成23年度			平成2		平成25年度			
誤使用•不注意 465件			誤使用·不	8件	誤使用•不注意 128件			
品目	件数	割合	品目件数割合		品目	件数	割合	
ガスこんろ	63	13.5%	ガスこんろ	55	13.8%	草刈機	21	16.4%
ガスふろがま	57	12.3%	ガスふろがま	39	9.8%	ガスふろがま	16	12.5%
はしご、脚立	28	6.0%	はしご、脚立	16	4.0%	ガスこんろ	6	6.3%
石油ストーブ	26	5.6%	IH調理器	14	3.5%	ガス栓等	5	4.7%
ガス栓等	25	5.4%	ガス栓等	13	3.3%	電子レンジ	5	3.9%
						踏み台	5	3.9%
						配線器具	5	3.9%
合計	199	42.8%	合計	137	34.4%	合計	66	51.6%

集計:NITE公表DB(平成26年5月15日現在)

nite

2

10 注目・多発事故 電気アイロン(スチームアイロン)

(事故内容)

スチームアイロンの電源コードから火花が出た。

(被害状況)

製品破損

(事故原因)

本体側の電源コードプロテクター内部は、電源コードをスリーブで覆った二重構造であったため、柔軟性がなくなり電源コードのプロテクター先端付近に応力が集中して芯線が断線・スパークが生じたものと推定される。

(事故原因区分A1:設計不良)

(講じられた再発防止措置)

輸入事業者は、既販品に対する措置はとらないが、2013(平成25)年2月製造分から電源コードのスリーブの長さを短くし、曲げたときのストレスを軽減する改良を行っている。

nite

23

11 注目 多発事故 自転車

(事故内容)

ネット通販で購入した自転車のディスク ブレーキローターを固定するボルトが緩ん でいた。





(被害状況) 被害なし

(事故原因)

ディスクブレーキローターとハブを固定する六角ボルトのネジ山に付着させるネジ緩み 止め剤の付着量が不足していたため、正常な製品と比較して、ネジが緩みやすくなった ものと推定される。

(事故原因区分A3:品質管理不十分)

(講じられた再発防止措置)

輸入事業者は、2013(平成25)年6月4日付でホームページに社告を掲載し、輸入事業者が販売した製品については、DM、架電で注意喚起を行った後、全ユーザーに補修部品を送付し、輸入事業者以外のネット販売店で販売されたものは、ネット販売店が注意喚起及び補修部品の入手方法の周知を行った。また、ネジ緩み止め剤をボルトのネジ山全面に塗布する事をルール化し、組立工場の品質管理担当者がチェックすることとした。

nite

24

12 注目・多発事故 エアコン

(事故内容)

当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。

(被害状況)

火災



(事故原因)

事故原因は、当該製品のファンモーターのリード線接続部分が露出しているために、 エアコン洗浄液等の電気を通しやすい物質が付着し、さらに当該製品内部で発生した 結露がリード線接続部分に回りこんだことによって、トラッキング現象が生じ、発煙・ 出火に至ったものと考えられる。

(製品に起因する事故(重大事故))

(講じられた再発防止措置)

製造事業者は、事故の再発防止を図るため、平成16年8月20日より新聞社告を掲載するとともに、新聞折り込みチラシ、交通広告(電車内)等の注意喚起を行い、さらに、平成24年度においても、全国自治体等の広報誌への掲載を行い、対象製品の無償改修を呼び掛けている。

nite

25

13 注目 多発事故 草刈機

(事故内容)

草刈機を使用中、エンジンとメインパイプの取り付け部の樹脂部品が折れた。

(被害状況)


製品破損

(事故原因)

刈刃の中心穴と刃受け金具の凸部が合っていない状態で使用したため、刈刃が偏心して振動が発生し、クラッチケースカンザ(エンジンと接合するメインパイプ端にある樹脂部品)の凸部に過大な力が加わったため破損したものと推定される。

なお、取扱説明書には、「刈刃を取り付ける際は、必ず刈刃の中心穴を刃受け金具の凸部に入れ、刃押さえ金具の凹面側で刈刃をはさむようにし、刈刃の中心がずれないように確実に締めてください。」旨、記載されている。

(事故原因区分E2:消費者の不注意)



nite

26

14 プレスリリース(記者説明会)について

http://www.nite.go.jp/jiko/press/index.html

<平成25年度>

平成26年 3月27日 「変質した灯油による石油ストーブ事故の防止」について 平成26年 2月27日 「自転車による製品事故の防止」について 平成26年 2月20日 「ユニー株式会社との製品安全活動の協力に関する協定の締結」について 平成26年 1月30日 「加湿器、空気清浄機及び除湿機の事故防止」について 平成25年12月26日 「電源コード及び配線器具の事故防止」について 平成25年11月28日 「一酸化炭素中毒の事故防止」について 「冬の高齢者の製品事故防止」について 平成25年10月24日 平成25年 9月12日 「電動車いすによる事故の防止」について 平成25年 8月29日 「洗濯機による事故の防止」について 平成25年 7月25日 「夏の製品事故の防止」について 「扇風機による事故の防止(再注意喚起)」について

平成25年 6月27日

「ペット等の動物が関係する製品事故の防止」について「エアコン及び扇風機による事故の防止」について

平成25年 5月30日 「屋外における子どもの事故の防止」について 平成25年 4月25日 「自転車による製品事故の防止」について

nite

27









19 教育DVDハンドブック

http://www.nite.go.jp/jiko/dvdhandbook/index.html

製品安全教育 DV Dハンドラック ーくらしの中の身近な製品事故ー



小学校高学年向け



・「〈らしの中の身近な製品事故 小学校高学年向1力は、(財)消費者教育支援 センターの「第5回消費者教育教材資料表彰(行政)」で優秀賞受賞

中学生以上対象



🌉 スプレー缶の事故

🛂 燃焼器具の事故

■ ヘアドライヤーの事故

■■低温やけどの事故

MIHこんろの事故

・当ハンドブックでは、NITEが収集した事故情報から家庭で起きた身近な製品事故の5つのテーマを取り上げ、事故の危険性と対処方法を「読本」とDVDで紹介しています。

「読本」には授業においてテーマごとに児童・生徒と話し合う際のヒントや製品事故発生時の注意点を記述しています。また、DVDにはテーマごとに製品事故に至る過程、事故再現実験、注意事項の順で構成された映像を収録しています。

・学校内の事故を防止するために、注意喚起ちらし「学校での製品事故を防ぐために」を作製いたしましたので、DVDと併せてご活用ください。

菅注意喚起ちらし「学校での製品事故を防ぐために Vol.3」

青注意喚起ちらし「学校での製品事故を防ぐために Vol.2」

🖶 注意喚起ちらし「学校での製品事故を防ぐために Vol.1」


nite

20 生活安全ジャーナル

http://www.nite.go.jp/jiko/journal/index.html

非 生活安全ジャーナル

nite



PSマガジン(製品安全情報マガジン)

http://www.nite.go.jp/jiko/psm/index.html

製品安全 · 事故情報

注意喚起リーフレット >>
注意喚起ちらし〉〉
注意喚起リンク集 >>
ミニポスター(一部動画付) >>
身・守りハンドブック>>
教育DVDハンドブック >>
生活安全ジャーナル >>
製品安全情報マガジン(PSマガジン)

What's New >>
プレスリリース >>
特記ニュース>>
最新事故情報 >>
事故情報の検索 >>
社告・リコール情報 >>
社告・リコールの検索 >>
社告・リコールの検索 >> 報告書 >>



新規に配信を希望される方はこちらから登録を行っ てください。

登録変更 解除

パスワード 再発行

登録内容の確認・変更、メール配信の停止 パスワードを忘れた方は、こちらから再発 を希望される方はこちらからお願いします。※ 行を行ってください。

2013 2012 201 2006 2005 2013年 Vol. 194 6月11日号「屋外に 5月28日号「除湿機 Vol. 192 5月14日号「自転車 Vol. 191 4月23日号「電池に 4月 9日号「電気洗 Vol. 190 _____ Vol. 189 3月26日号「リコー 3月12日号「経年劣 - Vol. 188 Vol. 187 2月26日号「ガスふ Vol. 186 2月12日号「いすに 1月29日号「はしご 1月15日号「電源コ Vol. 185 Vol. 184

2014. 5. 27 VOL.217 製品安全についての情報をお届けします。 (第2・4火曜日発行) NITE(ナイト)[独立行政法人製品評価技術基盤機構] 製品安全センター

触わったり、引っ張ったり…。いつの間にかそばに居ると思えば、ふと 見ると小さな手がそこにあったり…。子どもの思いがけない行動と際限 のない好奇心は、身近な製品で、思わぬ事故を引き起こすことがありま す。今回はそんな子どもの事故をご紹介します。

項目一覧

- 1. 子どもの製品事故
- 2. 製品事故収集情報(5月7日~5月20日 受付 128件)
- 3. 社告・リコール情報(5件)
- 4. NITEからのお知らせ
 - ・社告・リコールのリーフレットの更新
 - 「ハロゲンヒーター」と「加湿器、除湿機、空気清浄機」
 - ・事故情報収集制度における事故情報の調査結果の公表 (H25年度第4四半期調査終了分)(2/2)
- 5. その他の製品安全情報
 - ・平成26年度「製品安全対策優良企業表彰」募集 および説明会・受賞企業講演会のご案内

nite

22 プレスリリース

http://www.nite.go.jp/jiko/press/index.html

アウトドアにおける製品事故の防止について(注意喚起)

平成26年5月29日 独立行政法人製品評価技術基盤機構

NITE(ナイト:独立行政法人製品評価技術基盤機構、理事長:安井 至)は、 別添のとおり、「アウトドアにおける製品事故の防止について」の記者説明会を行い ました。

報道発表資料

発表日: 平成26年5月29日(木)

タイトル: アウトドアにおける製品事故の防止について(注意喚起)

発表者名: 製品安全センター

資料の 概要: NITE (ナイト) に通知された 製品 事 故 情 報 (※1) において、キャンブやバーベキュー 等のアウトドアにおける 製品 事 故 (※2) が、平成20年度から24年度までの 5年間に合

計40件(※3)ありました。

被害状況別にみると、死亡事故1件、重傷事故10件、軽傷事故14件、拡大被害(※4)3件、製品破損(※5)10件等となっており、特にこんろ類などの加熱機器において、一酸化炭素中毒ややけど、転倒等、重篤な人的被害発生の割合が高い傾向にありま

アウトドアでの製品事故は、製品に起因して起きる事故のほかに誤使用、不注意等の 使い方にかかわる事故も多く、次のような事故が発生しています。

- ・カセットこんろを2台並べ、その上に鉄板を置いた状態で使用していたため、加熱された鉄板からの放射熱によってカセットボンべが過熱され、爆発して15人がやけどを 負った。
- カセットこんろに金網を載せて炭の火おこしをしていたため、炭の放射熱によってカセットボンべが過熱され、爆発して1人がやけどを負った。
- ・バンガロー内で、換気を十分に行わないままと輪を使用したために、一酸化炭素中毒が発生して、2人が死亡した。レジャー用の折りたたみ椅子を光があたる環境下で長期間保存したことによって座面の生地の強度が低下したため、使用中に生地が切れて破断、転倒して、重傷を負った。スプレー式の冷却剤を、本来1~2秒吹き付けて使用するところ。約5秒ボンダナに吹き付けて乗りたことによって、ボンダナに

製品安全 事故情報 注意喚起リーフレット>> 注意喚起ちらし>> 注意喚起リンク集>> ミニポスター(一部動画付)> 身・守りハンドブック>> 教育DVDハンドブック>> 生活安全ジャーナル>> 製品安全情報マガジン(PSマガジン)>> What's New >> プレスリリース >> 特記ニュース>> 最新事故情報>> 事故情報の検索 >> 社告・リコール情報>> 社告・リコールの検索> 報告書》

nite

35

23 最新事故情報 http://www.nite.go.jp/jiko/sokuho/index20.html <平成26年度> No.01-07 平成26年4月2日~5月27日 製品安全·事故情報 <平成25年度> ● No.41-49 平成25年1月29日~4月1日 注意喚起リーフレット>> No.31-40 平成25年11月13日~1月28日 ● No.21-30 平成25年9月4日~11月12日 注意喚起ちらし>> ● No.11-20 平成25年6月19日~9月3日 注意喚起リンク集>> ● No.01-10 平成25年4月3日~6月18日 ミニポスター(一部動画付)>> 身・守りハンドブック>> <平成26年4月2日~平成26年5月27日> 教育DVDハンドブック>> 受付期間 掲載件数 ページ数 No. 生活安全ジャーナル >> 型H26/05/21~H26/05/27 の受付情報 H26-7 43件 3ページ 製品安全情報マガジン(PSマガジン)>> (PDF: 106KB)NEW H26-6 最近の製品事故情報(NITE速報) What's New >> プレスリリース >> H26-5 NITEが収集した最新の製品事故情報(平成26年●月●日から●月●日までの受け付け分)をお 特記ニュース>> ここでの情報は、速報情報ですので今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり 最新事故情報 >> また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。 事故情報の検索 >> 被害状況 事故発 物的被害 人的被害 生場所 社告・リコール情報>> 事故受付日 品 名 事故発生日 事故通知内容 社告・リコールの検索 >> 4-00 2014/●/● 電気こんろ [電気こんろ] 2013/●/● 電気こんろの電源コード部分から発煙した。原因を調査中。 製品破損 東京都 報告書>> 2014/●/● 空気清浄機 【空気清浄機】 大阪府 BBBB社 B-×× 13/00/00に社告。 2014/●/● 石油ふろがま 2012/●/● 使用中にぼっと火が吹き上がり手に火傷をした。原因を調査中 nite

Ⅲ 情報の読み方

~見・守りハンドブックから製品の正しい使い方を知る~

nite

1 製品事故から身を守るためにく見・守りハンドブック>

◆2013年 NITE 見・守りハンドブック 2013を公表

本ハンドブックは、これまでの事故事例から主な誤使用・不注意の事例を 選び「事故事例」「製品を使用する上での注意事項」等をわかりやすく説明し、 製品と安全につきあうための心構えをまとめたハンドブック。

2005年3月 消費者用誤使用事故防止ハンドブック(第1版)を皮切りに、計 8回にわたり改訂し公表。2008年3月、ハンドブックの名称を「製品事故から 身を守るためにく見・守りハンドブック>に変更。



NITEが、これまで収集した事故情報を調査・分析したところ、設計ミスや製造不良などの、製品自体が原因で発生する事故だけでなく、使用者が製品を正しく取り扱えば防ぐことができたとみられる事故が多数あります。

そこで、誤った使用方法や不注意による製品事故事例を紹介し、製品と安全につきあうための心構えをまとめた「製品事故から身を守るためにく身・守りハンドブック2013>を2013年度版として改訂しました。

http://www.nite.go.jp/jiko/handbook/goshiyou handbook2013.pdf

38

nite

2 誤使用事故事例 - 誤使用・不注意とは何か

- ◆ 誤使用 と 不注意
 - ① 誤使用 = 不安全行動 = 意図的な行動

「本人または他人の安全を阻害する意図を持たずに、本人または他人の安全を阻害する可能性のある行動を意図的に行われたもの」

→ リスクを実際よりも低く判断した状態

② 不注意 = ヒューマンエラー = 意図的でない行動

「人間の決定または行動のうち、本人の意思に反して人、動物、 もの、システム、環境の機能、安全、効率、快適性、利益、意図、 感情を傷つけたり壊したり妨げたもの」

→ リスクを知覚していない状態

39

nite

3 「カセットこんろ」の事故

事故の内容(平成20年9月 東京都)

カセットこんろを使用していたところ、カセットこんろに搭載しているカセットボンベが爆発し、15名が火傷を負った。



カセットこんろ

事故の原因


カセットこんろを2台並べ、その上に鉄板を置いた状態で使用していたため、バーナーの火で加熱された鉄板からの輻射熱により、カセットこんろのボンベが爆発したもの。





カセットこんろ2台を横に並べ、鉄板を上に載せてバーナーを点火(火力は「強」)





40

nite

「カセットこんろ」の使い方



! チェックポイント

カセットこんろの使い方に注意!

容器(ボンベ)が過熱されるような使い方や調理器具を使わない ようにしましょう。カセットこんろを2台並べた使用は絶対にしな いでください。

カセットこんろの「圧力感知安全装置」

容器(ボンベ)の圧力が過熱などにより異常に上昇したとき、ガ スを自動的に止める装置。自動的にガスが遮断されたり、ボンベが マグネットから外れます。)







セラミック付き焼き物器

イラスト: (社)日本ガス石油機器工業会 ガス機器Q&Aより 41

nite

5 「IHこんろ」の事故

事故の内容(平成19年3月 埼玉県)

I Hこんろ(電磁調理器)で揚げ物調理した後、残った少量の油を処理するために再加熱したまま、その場を離れたところ、油が発火して天井が煤で汚れ、手や顔にやけどを負った。



事故の原因

残った油を処理するために加熱をした際、その場を離れ、油量も少なく、付属の揚げ物調理用なべを使用せず、更に揚げ物専用コースを使用せず手動コースで加熱したため、油が発火し、火傷を負ったものと推定される。







自然発火した調理油

42

nite


6 「IHこんろ」の使い方



チェックポイント

発火事故の要因

- ① なべ底に凹(へこ)みのあるなべ(20cm) → 専用なべを使う
- ② 少量のてんぷら油(100g) → 調理油は指定された量を守る
- ③ 火力は強で加熱
- ④ その場を離れたこと → 揚げ物調理中は I H こんろから離れない 離れるときは I H こんろのスイッチを切る



7 「電子レンジ」の事故

事故の内容(平成19年5月 長野県)

セラミック製のコーヒーカップに水を入れ、インスタント コーヒーの粉を注ぎ、電子レンジで温めた。その後しばらく放 置していたため、再度温め直しを行い取り出したところ、突然、 コーヒーが飛び散り顔及び目に掛かり火傷を負った。

事故の原因

必要以上に飲み物が過熱されたため、突 沸現象が発生したものと考えられる。



チェックポイント

nite

44

8 突沸を防止するには




チェックポイント


- 1. 飲み物、とろみのある食べ物、油脂分の多いものは加熱しすぎないように設定時間を控えめにする。
- 2. 粉末のコーヒーなどは、加熱する前にスプーンなどでかき混ぜる。
- 3. 飲み物は口の広いカップなどに入れる。突沸しやすいものなどを加熱し過ぎた際は、しばらく冷ましてから取り出す。



加熱中



液体(水)の中に蒸気の泡が出現



発生した蒸気 の泡が大きく なりながら表 面に上昇





nite

「ガスこんろ」の事故

事故の内容(平成21年4月)

ガスこんろのグリルで魚を調理中、グリル から出火して庫内を焼いた。

事故原因

ガスこんろのグリルで魚を調理したまま 放置したため、魚の油脂や受け皿にたまっ ていた油等が過熱し、火災に至ったものと 推定される。



!\ チェックポイント

グリル内は、魚の脂などの汚れが付着しないように日頃から手入れ をする。ガスこんろ付近には段ボール、新聞紙、ビニールシートなど の可燃物や可燃性のスプレー、カセットこんろなどを置かない。

46

nite

10 「ガスこんろ」の使い方




チェックポイント

ガスこんろの「調理油過熱防止装置」

温度センサーがなべ底の温度を測定し、調理油が自然発火する約360℃に達する前にガスを自動的に止める装置。(約250℃で作動。)

平成20年4月以降に製造するこんろの全てのバーナーに<mark>調理油過熱防止装置</mark>を装着。10月1日「ガス事業法」「液化石油ガス法」規制対象品目に指定し、装着を義務化。







調理油過熱防止装置

(写真はイメージです。) 47

nite



11 「ヘアドライヤー」による事故

事故の内容(平成17年12月 大阪府) ドライヤーを使用中、本体後部から火花 が飛んで洋服に穴があき、肌が水ぶくれに なって皮がむけた。



事故の原因

使用中及び収納の際、繰り返し<mark>電源コードの付け根部分がねじれ、</mark> 折れ曲がった状態だったため、電源コードが断線、ショートして火花 が出たもの。



チェックポイント

ヘアドライヤーは消費電力(w)が高く、コードに無理がかかった状態で使用を続けると、コードが断線して危険です。



nite

12 「ガス湯沸器」による事故

事故の内容(平成17年10月 大阪府) 集合住宅の一室で家人が5人倒れ、一人が意識 不明、他4人も意識がもうろうとなり、病院に運 ばれた。



事故の原因

長期間の使用で、機器内部に埃が詰まって不完全燃焼をおこし、一酸化炭素中毒になったもの。機器が異常を察知してガスを止めたが、再操作を繰り返し行ったため、不完全燃焼が断続的に繰り返された。



チェックポイント

使用中に安全装置が働いて湯沸器の火が消えた場合は、再点火はしないで、ただちに使用を中止する。機器に異常を感じたら、機器販売店や製造メーカーに連絡する。

50

nite

「ガス風呂がま」による事故 1 3

事故の内容(平成15年8月 千葉県) 半密閉自然排気式ふろがまのシャワーを使 用中に家人の女性が意識不明となった。




事故の原因

台所換気扇が作動していたため、浴室内が負圧となり一酸化炭素が 滞留し安全装置が作動し、燃焼を停止したが、再度点火して使用を継 続したことから、さらに一酸化炭素が滞留して中毒になったものと推 定される。

チェックポイント

屋内に設置されている排気筒付きふろがま の使用中は、台所などの換気扇を同時に使用 しないでください。この場合は窓を開けて換 気してください。



nite

14 「洗濯機」による事故(1)

事故の内容(平成10年3月 広島県)

洗濯機で自動車カバーを洗濯中、「ドーン」と大きな音がした。水が流れる音で異常に気付き、洗濯機を見ると場所が移動し、本体は変形、破損しており、プラスチックの破片やねじが壁に突き刺さっていた。



事故の原因


防水性の生地でできたカバーであったため、多量の水を抱え込んだ 状態で高速回転したことから洗濯機のバランスが崩れた。



! チェックポイント

洗濯機の構造では、この種の事故を防止することはできない。

寝袋、つり用防寒具、自動車カバーなど防水性のあるものは、洗濯機で脱水しない。



nite

15 「洗濯機」による事故(2)

事故の内容(平成22年8月 長野県)

洗濯機の脱水槽を使用中、蓋を開けて洗濯物を取り出そうとしたところ、脱水槽が回転しており、指が衣類に巻き込まれ、人差指を負傷した。



事故の原因

洗濯機の脱水槽が回転中に、蓋を開けて手を入れたことから起こったもの。



<u>!</u> チェックポイント

脱水槽が完全に止まるまでは、槽の中の洗濯物には絶対に手を触れない。ゆっくりした回転でも洗濯物が手に巻き付き、大けがをすることがある。

脱水中、ふたを開けてから15秒以内に脱水槽が止まらない場合は故障のおそれがある。その場合は、使用を中止し、速やかに販売店、メーカーなどに相談する。

53




16 「水槽用製品」の事故(1)

事故の内容(平成19年1月 青森県)

冬休み期間中に、木造2階建て学校の教室から出火し、壁と床部分計12平方メートルを焼いた。

事故の原因

使用者の不在により、水槽の水がヒーター熱により除々に蒸発 して水面が下降し、水槽に取り付けられていた観賞魚用ヒーター が浮かび上がり過熱し、樹脂製の水槽を溶融させ、発煙・発火に 至ったもの。









55

nite

17 「水槽用製品」の事故(2)

事故の内容(平成17年9月 山形県)

木造2階建て住宅の2階、水槽付近から出火し、約115平方メートルを焼いた。

事故の原因

2階の水槽の近くで使用していたテーブルタップに、埃や湿気等 が付着して、トラッキング現象が発生し、出火したもの。







56

nite

18 「テーブルタップ」の事故

新聞報道された事故の内容(平成21年6月) 東京都目黒区東山のマンションで5階が全焼し、 2人が死亡した。



新聞報道された事故の原因

ダイニングキッチンのコンセント付近の焼け方が激しいことから、一つのコンセントからタップを使って複数の電気機器をつなぐ「たこ足配線によるテーブルタップの許容電流超過」が出火原因となった可能性が強いとみられる。



57

nite

19 「テーブルタップ」の使い方(1)



チェックポイント

ーデーブルタップに複数の電気製品を接続しコード部分を束ねた状態で使用すると!?





nite

58

20 「テーブルタップ」の使い方(2)



チェックポイント

- ◆ テーブルタップに表示された使用できる消費電力の合計を守る。 消費電力の合計を超えない範囲で電気製品を接続する。
- ◆ コードを束ねたり、巻き付けたりして使用しない。束ねたり、巻き付けたりすると放熱が妨げられて、コードの被覆温度が高くなり、発火の原因となることがある。
- ◆ コードリールは、コードを巻き付けた状態と引き出した状態とでは、使用できる消費電力が異なります。表示を確かめて使用する。
- ◆ コードが家具などの下敷きになったり、ドアに挟んだりしていないかを確認する。コードの芯線が断線し、発火の原因となることがある。
- ◆ プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張って抜かない。コードの芯線が断線し、発火の原因となることがある。

59

nite

21 「テーブルタップ」の使い方(3)



チェックポイント


<u>____</u>トラッキング現象

コンセントに差し込んだプラグの周辺 に綿ぼこりや湿気などが付着することに より、差し込みプラグの刃の間に電流が 流れ、火花放電を繰り返すことで、炭化 し、導電化(すなわちトラックが形成) され、出火する現象。





トラッキング対策製品



絶縁カバー



60

nite

「石油ストーブ」の事故 2 2

事故の内容(平成15年1月 富山県)

木造2階建て住宅から出火し全焼。隣 家の屋根、路地を挟んだ向かい側の住宅 3戸にも延焼した。

事故の原因

石油ストーブの上方に干してあった洗濯 物が、ストーブの上に落下し、火災になっ たもの。





! チェックポイント

石油ストーブが関係する火災事故のうちで、よく見られる原因 の一つ。

ストーブの上で洗濯物を乾燥させない。濡れた洗濯物は、乾 くと軽くなって熱にあおられ、落下し、火災事故が発生するこ とがある。



61


nite

23 「石油ファンヒーター」の事故

事故の内容(平成15年11月 福岡県) 木造2階建て住宅で爆発が発生し、1階 8畳間などのガラス約11枚が割れた。



事故当時、室内で石油ファンヒーターを使用しており、爆発のあった部屋の天井裏からスプレー缶が見つかったことから、石油ファンヒーターの近くに置かれていたスプレー缶が石油ファンヒーターの温風により加熱され、内圧が上昇して破裂したもの。





チェックポイント

スプレー缶を暖房機の上や前など、温風が直接あたる所に放置すると、熱でスプレー缶内部の圧力が上がって爆発し、大変に危険。

nite

NITE 62

62

24 「石油暖房機」の使い方

⚠ チェックポイント 石油暖房機を安全に正しく使うポイント

- ◆衣類などの乾燥に使用しない。
- ◆給油の際は、消火して暖房機の火が消えたことを確認してから給油する。
- ◆給油後はタンクの灯油漏れがないか確認してからセットする。
- ◆スプレ一缶をストーブの上や温風のあたるところに置かない。
- ◆カーテンや布団、新聞や雑誌など燃えやすい物のそばに置かない。





63

nite



25 「ゆたんぽ」の事故(1)

事故の内容(平成20年1月 福井県) 金属製ゆたんぽを電磁調理器で温めていたところ破裂し、電磁調理器などが破損した。





65

NITE 65

nite

26 「ゆたんぽ」の事故(2)

事故の内容 (平成19年1月 愛知県) ゆたんぽを足下に置き就寝したところ、左足に低温火傷を負った。



チェックポイント

低温やけどとは?

皮膚の深い部分まで損傷が起こる。軽い場合は痛み、皮膚が赤くなる、水ぶくれができるなどで、重い場合は皮膚の深い部分までただれる。

摂氏44度で6時間、摂氏45度では 3時間、摂氏46度では1時間半と摂 氏1度上がるごとに時間は半減し、 摂氏50度では5~10分でやけどに なる恐れがある。



66

nite



27 「携帯ガスこんろ」の事故

事故の内容(平成14年12月 長野県) 冬山登山でテントに泊まっていた1名が死亡し、 2名が一酸化炭素中毒で病院に運ばれた。



事故の原因

テント内でガスこんろを使用して夕食を作ったため、こんろから発生した一酸化炭素がテント内に多量に充満し、一酸化炭素中毒になったもの。



チェックポイント

携帯ガスこんろ、ランタンなどの燃焼器具はテント内で使用すると 一酸化炭素中毒を引き起こすおそれがある。テント内では使用しない。

68

nite

28 「自転車」の事故

事故の内容(平成17年4月 愛知県) 緩やかな下り坂を走行中、軽く後輪ブレーキをかけたところ、突然前輪がロックして転倒し、左手首を骨折した。



事故の原因

走行中に前輪と前ホークの間に異物を挟み込んだために前輪がロック状態になり、バランスを崩して右側に転倒したものと推定される。



チェックポイント

自転車のハンドルに荷物や傘などをかけない。

69

nite

29 「自転車」の使い方



チェックポイント

車体に傘やステッキなどを差し込んだり、ハンドルに物をぶらさげると危険。



自転車のハンドルに折 りたたみ傘をつるす 走行中の自転車の振動 で折りたたみ傘が前 ホークに巻き込まれる

折りたたみ傘はさらに 前ホークの中に入って いく



70

nite

30 「ライター」の事故

事故の内容(平成16年7月 愛知県)

朝、屋外の日の当たる駐車場に車を停め、 夕方に戻ったところ、車内に置いていたライ ターが壊れ、フロントガラスがひび割れして いた。



事故の原因

簡易ガスライターを車内に放置したまま、屋外に 駐車したため、車内温度の上昇や直射日光によりラ イターが加熱され、ガスの圧力が上昇してライター が破裂し、フロントガラスを損傷させたもの。



チェックポイント

ライターを<mark>直射日光</mark>の当たる場所や高温になる場所には放置しない。

また、子どもの手の届く所には置かないなど保 管場所には気をつける。



71

nite

IV 安全とは何か

~安全: 受容できないリスクがないこと~

(※)安全:許容できないリスクがないこと (ISO/IECガイド51:2014)

nite

NITE 72

72

1 日本の安全の概念

危険がなく安心なこと。傷病などの生命にかかわる心配、物の盗難・破損などの 心配のないこと。(広辞苑)



身体的な障害や財産的被害のおそれがないことではじめて「安全」と認識する。



日本の安全は、危険があるかないかが判断基準となる。



安全な製品とは、本質に安全である製品(神話)



絶対安全な製品はない



企業及び行政は、必要以上の努力を強いられる

nite

2 国際的な視点における安全の概念

安全: 受容できないリスクがないこと (ISO/IECガイド51)

Freedom from unacceptable risk

ものは潰れ、人は間違える



安全は、リスクを許容可能なレベルまで低減させることで達成される



安全な製品は、社会において現時点で受け入れられるレベルのリスクに低減されたものである



安全な製品



企業は、リスクを評価し低減する努力を行う (ある程度のリスクは残る)

74

nite

3 欧州と米国における製品の安全性

◆欧州

事業者・流通事業者はリスクのある製品を発見した場合は直ちに加盟国へ報告するとともに、必要に応じてリコール・回収を含む適切な措置を義務づけ (一般製品安全指令)

◆米国

製品が①安全基準不適合、②傷害という重大なリスクを及ぼす欠陥を有する、③重傷や死などの不合理なリスク及ぼす、ことがわかった場合には、報告の義務を有する。

(Consumer Product Safety Act § 15(b))



- ≫事故の発生を前提としない
- ≻社会的に許容できないリスクかどうか

製品の「安全」は

ハザード(危険源)があるか、ないかではなく、リスクベースの考え方

nite

4 ハザードとリスク

ハザード(危険源):危害を引き起こす根源

火、熱、水、電気、圧力、磁気、動物など多種多様


リスクはハザード(危険源)と人の兼ね合いで発生する

ハザード(危険源)が存在しても、それがリスクではない

火があっても人が存在しなければリスクは発生しない。

人が近くにいるとリスクが発生する。

火から人を遠ざけることでリスクの低減が可能となる。



nite

5 リスク



ISO/IECガイド51 リスク 危害の発生確率及びその危害の程度の組合わせ

ハザードに人が接触(暴露)すると危険事象が発生し、危害の発生確率と危害の程度によってリスクの大きさが決まる。

危害の発生確率

接触の度合い (頻度、時間) 危険事象の発生確率 危険回避の可能性




危害の程度

死亡、重傷、軽傷 健康障害の程度 財産損失の程度

77

nite



7 社会的に許容されること

◆自動車のリスク

平成25年度事故件数 629, 021件 負傷者数 781, 494人 死亡者数 4, 373人(2時間00分に1人)



有用性から、社会的に許容されている。



<u>◆包丁のリスク</u>

鋭利な部分がむきだしの状態



鋭利であることが包丁の本来機能であり、危険性は明白であることから、社会的に許容されている。





子どもが使用する製品においては、少しでも危ない部分が存在すると、社会的に許容されない。



流通している製品でも、社会的に許容されないものは、リコールなどで市場から撤去させられる。

79

nite



nite

1 ISO/IECガイド51制定

◆1990年 ISO/IECガイド51 (JIS Z 8051) 制定

人間は高い能力を有するにも係わらず、忘れる・気付かない・勘違いなどのヒューマンエラーから逃れられないこと、また、機械も必ず故障するため、人間に規則を守らせる対応だけでは、安全を確保することに限界がある。

ISOとIECの共同作業によってISO/IECガイド51「安全側面ー規格への導入指針」が制定。



- ・リスクアセスメントの導入 「意図する使用及び合理的に予見可能な誤使用」 を明確に見積る
- 階層的規格体系の導入
- スリーステップメソッドの導入

nite

NITE 81

82

2 ISO/IECガイド51について(1)

- ◆ISO/IECガイド51 (JIS Z 8051) 適用範囲
 - ・この規格は、人、財産、環境又はこれらの組合わせ(例えば、人だけ、人と財産との組合わせ、人、財産及び環境の組合わせ)に関するすべての安全側面にも適用される。
 - •この規格は、製品、プロセス又はサービスの使用時に発生するリス クを低減させるための方策について規定する。
 - ・この規格は、意図する使用及び合理的に予見可能な誤使用の両方を 含めて、製品、プロセス又はサービスのすべてのライフサイクルを 考慮している。
 - ・この規格は、主に規格作成者が使用することを意図したものであるが、他の者が安全に関する事項を考慮するいかなる場合に用いてもよい。

nite

NITE

3 ISO/IECガイド51について(2)

- ◆ISO/IECガイド51 (JIS Z 8051) 用語の定義(1)
 - 安全 受容できないリスクがないこと。
 - ・リスク 危害の発生確率及びその危害の程度の組合わせ。
 - <mark>危害</mark> 人の受ける身体的障害若しくは健康障害、又は財産若しくは 環境の受ける害。
 - ・ハザード 危害の潜在的な源。 ハザードという用語は、起こる可能性のある危害の発生源又は性質 を定義するために用いることが一般的に認められている。
 - ・許容可能なリスク 社会における現時点での評価に基づいた状況下で受け入れられるリスク。
 - 保護方策 リスクを低減するための手段。

nite

NITE 83

4 ISO/IECガイド51について(3)

- ◆ISO/IECガイド51 (JIS Z 8051) 用語の定義(2)
 - ・残留リスク 保護方策を講じた後にも残るリスク。
 - ・リスク分析 利用可能な情報を体系的に用いてハザードを特定し、 リスクを見積もること。
 - ・リスクの評価 リスク分析に基づき、許容可能なリスクに到達した かどうかを判定する課程。
 - **・リスクアセスメント** リスク分析及びリスクの評価からなるすべて のプロセス。
 - <u>意図される使用</u> 供給者が提供する情報に基づいた製品、プロセス 又はサービスの使用。
 - ・合理的に予見可能な誤使用供給者が意図しない方法であるが、人間の挙動から生じる容易に予測しうる製品、プロセス又はサービスの使用。

nite

84

5 消費生活用製品の誤使用事故防止ハンドブック

◆2005年 NITE誤使用事故防止ハンドブックを公表

本ハンドブックは、ISO/IECガイド51と整合性を持たせた事業者向けの誤使用事故防止ハンドブック。誤使用による製品事故は、ともすれば消費者の責任と捉えられがちだが、PL判例などをみれば、必ずしもそうとは言い切れない。製品事故を減少させ、消費者の安全を確保するためには、事業者が積極的に誤使用防止対策を図ることが必要。



本ハンドブックでは、誤使用防止対策を図る上で、事業者が理解しておかなければならない事柄 や具体的な対応策を紹介。

- *事業者は誤使用に対して、どこまで対応するべきか
- * 自社の製品をどの観点から見直すべきか
- *リスク・アセスメントとは
- * リスク軽減のための具体的設計手法とは
- *消費者の安全を最優先とするために、企業はいかにあるべきか

http://www.nite.go.jp/jiko/handbook/goshiyou_handbook.html#jigyosha

85

nite

6 正しい使用(意図される使用)方法とは

事故が起こると、

事業者は、「まさかそんな使い方をするとは。」 消費者は、「特別変わった使い方をしたつもりはない。 メーカーはその程度のことは考慮に入れて作ってもらわないと困る」

消費者が正しいと 考え行う使用方法


事業者の想定した正しい使用方法

この認識の差は事業者と消費者のもつ知識や情報の差や、事業者による消費者の使用状況調査の不足による。

事業者は、自ら想定した正しい使用方法以外の使用方法を「誤使用」と判断し、対策を取らないことも見受けられる。

86

nite



8 製造物責任法(PL法)では

◆「欠陥」(製造物責任法第二条第2項)

この法律において「欠陥」とは、製造物の特性、その通常予見される使用 形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物 に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること をいう。



- •欠陥の判断基準の一つが、「その通常予見される使用形態」である。 製品本来の使用方法とは異なる使用方法で使用していても、 それが普通に予見できる使用方法であり、それによって事故が発生し た場合は、当該製品は欠陥があったと判断され、事業者の賠償責任 に発展する可能性がある。
- ・「その通常予見される使用形態」は「意図する使用及び合理的に予見 可能な誤使用」とほぼ同じ意味であることに留意する必要がある。
- PLP(Product Liability Prevention:製造物責任予防) はリスクアセスメントとほぼ同じ意味である。

nite

NITE 88

9 危険の明白さ、耐用期間外・故障状態

◆危険の明白さ

nite

誰から見てもその製品の危険性が明白な場合には、その製品の予見可能 な誤使用に関連した危険性が存在した場合でも、社会的に許容される場合も ある。


◆耐用期間外•故障状態


耐用期間外、故障状態での使用は、事業者にとっては予見可能なものであることから、可能な限りの対応をするべきである。

製品においては、劣化(経年変化)は避けられず、しかも消費者の使用条件や保守、保管条件によって製品の劣化速度が大きく影響される場合もある。

また、こうした劣化により、製品が故障状態になったにもかかわらず、消費者がそれを気づかなかったり、気づいても、もうちょっと使えるなど、だましだまし使用を続けるということもありうる。

NITE 89





12 合理的に予見すること

◆合理的に予見すること

インターネットで過去の事例などを検索すること。 大事なことは、過去の事例を参考に傾向を読み、同業他社製品の問題を自 社の製品に置き換えてみること。



・製品評価技術基盤機構(NITE)の事故情報の検索ページで製品名を入力し、実際に発生した事故事例を参考にして、対応の必要性を検討する。

http://www.jiko.nite.go.jp/php/jiko/index.html


・製品名と「不具合、事故、怪我、死亡・・・など」のキーワードで Yahoo, Googleなどで検索し、これまで実際に発生した事故事例 等を参考にして、必要性を検討する。

nite

92

13 危害シナリオとは

危害シナリオの考え方:2階の窓辺に置かれた鉢植えが落下し、その下を通行中の 人にぶつかって怪我をする(危害が発生する)シナリオを考えると理解しやすい。



- ①固い重量物の鉢植えが高所にあるという 「ハザードの存在」, _{ハザード}
- ②鉢植えが窓辺に置かれ、通行人が下を通るというハザードが露出した「危険な状態」、


潜在的な穴

③風や地震などで鉢植えが落下するという「イベントの発生」,

突発的な穴

- ④落ちてきた鉢植えを人が避けられるかどうかという「回避の可能性」, **多**重防護壁
- ⑤上記①~④の組み合わせで「危害が発生」 する.

Accident/ Incident



15 リスク低減の順位

スリーステップ・メソッド

① 本質安全設計

- ・人が手を切る可能性がある鋭利な部分を安全に加工する。
- ・差し間違えによる危険性が存在する複数のコネクタについて、それぞれの差し込み ロの形状を変え、差し間違いが起こらないようにする。
- ・高温による火傷の可能性がある部位の温度を設計段階から下げる。
- ・手指が挟まる危険性がある箇所について、ユーザの手指の寸法を考慮した構造に変更する。

② 保護装置による安全確保


- ・高温による火傷の可能性がある部位をユーザが直接触れないようカバーする。
- ・高速で回転するため手が巻き込まれる危険性がある製品(洗濯機等)について、蓋を閉める等、ユーザがハザードに近づく可能性を除去する手順を踏まないと回転が始まらない設計に変更する。

③ 消費者に対する情報による安全確保

①及び②の手段を講じることが困難な場合、又は、講じてもリスクが残る場合に対しては、本体表示、取扱説明書等により、製品のリスクに関する警告や注意の内容及びリスクの回避策を消費者に伝達することとなる。

nite

NITE 95



17 リスク低減方法

(1)操作や手順の標準化

「操作や手順の標準化」を行うことによって、適切でない行動を防止することが出来る場合がある。

・ドアは部屋の中側から外に開くことを原則とする。

<u>(2) 寿命末期を安全に終息させる</u>

事業者の想定する使用期間を超えて製品が使用される場合も多い。設計開発段階で製品及びその構成部品などの寿命を設定し、その「寿命末期」に至って製品を安全に機能停止させる設計が求められる。

・家電製品においては、平均的な使用時間を記憶させておき、 回路内に寿命がくると機能停止する部品を直列に組み込み、 寿命が来ると製品全体が機能停止してしまう設計がある。

97

nite

18「意図しない誤使用」の防止策

(1) 偶発的ハザードの防止

- ・電気こんろに押し回し式(2アクション式)の点火スイッチ。
- ・湯沸かしポットで、電源コードと本体との接続部にマグネットを採用。

(2)製品の使いやすさの向上 人間工学的な使いやすさの確保、向上による対策。

- 製品のボタンが小さく、隣接していたのでは、押し間違う。
- ・高齢者や障害のある方が使う場合、急いでいるときや暗くて見えにくい使用条件 では、押し間違う。

(どのような使い手によっても使いやすい製品開発 → ユニバーサルデザイン)

(3) エラー・プルーフ

人間が勘違いしたりうつかりミスをしても、その影響を防いで(プルーフして)製品を安全に保つ仕組みを指す。

- 電子レンジや洗濯機の脱水槽のドアや蓋が開いていると作動しない。
- ・オートマチックの自動車がシフトレバーをPレンジで、かつブレーキを踏んでいないとエンジンが始動できない(インターロック)。

98

nite

19 「意図した誤使用」の防止策

(1) チャイルド・プルーフ

子供によるいたずら防止対策としては、子供には、そもそも基本的に操作 出来ないようにする方法があり、これを「チャイルド・プルーフ」と呼ぶ。 (認知障害を伴った高齢者の誤使用事故防止に対応させた場合には「シニア・プルーフ」と呼ぶ。)

- ・子供が乗車した乗用車のドアを子供自身が内側から開けられないようにする。
- ・医薬品の容器の蓋を子供に開けられない構造にする。

(2) エキスパート・プルーフ ベテランの慣れや慢心による誤使用を防ぐための設計。

・自動車が走行中に一定の速度を超えると燃料供給をカット(低減)する。

(3) タンパー・プルーフ

消費者が意図的に行おうとした作業により事故が起こることを防止する設計。「タンパー・プルーフ」や「オネスト・プルーフ」と呼ばれ、改造や素人修理といった故意に基づく使用への対策の側面も持つ。

・危険な部位については、特殊工具がなければ開かないようにする。

99

nite

20 フェイル・セーフ

<u>◆フェイル・セーフ</u>

「エラー・プルーフ」をはじめとする安全対策を講じても、結果的に異常状態が発生してしまう場合がある。異常状態が発生した場合であっても、製品を安全側(例えば、製品の機能が停止する)に保ち、最終的に大きな損害を生じさせないよう配慮した設計を「フェイル・セーフ」と呼ぶ。

- (例)・鍋がふきこぼれて炎が消えても自動的にガスを止めるガスコンロ。
 - ・振動を検知して自動消火する石油ストーブ。
 - 転倒すると電源が切れる電気スタンド。
- ◆消費生活用製品の誤使用事故に関連するフェイル・セーフの主な方法
 - (1)機能停止

電気カーペットや電気アイロンのスイッチを切り忘れても一定時間が経過すると自動的に 通電がとまる設計。

(2)安全装置

消費者の誤使用や製品の故障によって異常な状態が発生した際に被害、損害が生じないよう食い止める手立て。

- ・電気的な安全装置として、ヒューズ、ブレーカ、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ。 故意かどうかを問わずに、危険な過大な電流により回路を遮断する。
- ・機械的な安全装置として、安全弁。ガスボンベの取り扱いを誤り、内圧が高まったときには、爆発しないように圧力を逃す。
- ・バイメタル(ヒーター等の温度が上昇すると、電流を遮断し温度上昇を止める。)

100

nite

21 消費者への注意喚起等

◆取扱説明書


消費者に製品を正しく安全に使用してもらうための方法を伝え、安全に使用してもらうように促すための重要な手段であり、正常使用やメンテナンスの必要性とその方法等、安全を確保するために必要な情報も知らせる。

- (1)製品を正しく安全に使用するための方法を伝え、事故の原因になる誤使 用を回避するための手段でなければならない。
- (2) 製品本体の設計上の欠陥を補うものであってはならない。
- (3)製品の使用者として、どのような消費者を想定しているかを示すことが望ましい。
- (4) 消費者が、「合理的に予見できる誤使用」を起こさないよう、必要な情報を伝達することが好ましい。
- (5) 一般的な操作方法とあわせて、「異常の際の対処方法」を示すことが望ましい。
- (6)十分な耐久性を有することが好ましい。

101

nite





安全とあなたの未来を支えます



nite